

关键词：排气歧管安装错误—更换

文号：T06Q3/135

适用车辆

长安福特生产的蒙迪欧车（配置2.0L发动机，适用于北京地区）。具体VIN请见附件。

问题：


由于将适用于普通型号蒙迪欧汽车的排气歧管安装在专供北京地区的蒙迪欧汽车上面。

措施：

使用专用的排气歧管更换这些普通型号的排气歧管。

维修程序

一、检查排气歧管是否安装错误 如图所示



如果检查排气歧管安装正确，本次检查工作到此结束。如果检查发现排气歧管安装错误，继续下一步骤：

二、更换排气歧管

1、拆卸排气歧管

- 1)、举升车辆；
- 2)、拆卸排气歧管上的氧传感插头；
- 3)、拆卸排气罩上下盖螺栓；
- 4)、拆卸排气罩螺栓；
- 5)、拆卸排气歧管与排气歧管支架连接螺栓；
- 6)、拆卸排气歧管与消音器连接螺母；
- 7)、拆卸排气歧管装配螺母并卸下排气歧管；
- 8)、取出已拆卸的排气罩；
- 9)、拆卸排气歧管支架螺栓并卸拖架；
- 10)、将氧传感器从排气歧管上卸下。

2、安装排气歧管

- 1)、将排气歧管支架装配到相应的位置，并拧紧螺栓；（力矩要求：35NM）

- 2)、先将排气罩下盖放到排气位置，再将排气岐管装到发动机相应位置并拧紧螺母；（力矩要求:55NM）
- 3)、装配排气罩上下盖连接螺栓；（力矩要求:3.5NM）
- 4)、将排气罩装配到排气岐管上并拧紧螺栓；（力矩要求:9.75NM）
- 5)、装配排气岐管与排气岐管拖架连接螺栓；（力矩要求:35NM）
- 6)、装配岐管与消音器连接螺母；（力矩要求:47.5NM）
- 7)、装配氧传感器到排气岐管上；（力矩要求:47.5NM）
- 8)、连接氧传感器插头；
- 9)、启动发动机检查并确认发动机无漏气现象。

所需工时： 1.1小时

所需零件：

零件号	零件名称	单台数量
1S715G232DJ	排气岐管	1
1S715A204HB	排气岐管支架	1
1S719N454BK	排气罩	1

用户问题代码(CCC)：L66

保修零件分类代码(WCC)：1A05

状态代码(CC)：38