

关键词： 蒙迪欧左侧 A 柱钣金缩颈检查方法

文号： T06Q3/136

检查步骤：

一、拆开左前门 A 柱门框胶条，从仪表台安装螺栓位置向上拆开约 600mm。如图所示：




二、拆卸左侧 A 柱内饰板。

三、目视检查该范围内 A 柱钣金是否有缩颈。

检查方法：用手电筒的照射，对拆开的 60 厘米长度范围内的内钣金目视检查是否有缩颈。如图所示：



图一



图二：左侧 A 柱钣金缩颈示意图

如果左侧 A 柱钣金没有出现缩颈，本次检查工作到此结束。

如果左侧 A 柱钣金出现缩颈，请将车辆的 VIN 记录下来并照相和填报 PCR 反馈到长安福特。对于此类现象的车辆，请不要交付给客户，等待长安福特的通知。

四、安装左侧 A 柱饰板。

五、安装车门密封条。