

关键词：蒙迪欧汽车扰流板裂纹——更换

文号：07Q4/110

适用车辆：

长安福特马自达汽车有限公司生产的蒙迪欧（CD132）汽车。

问题：

部分蒙迪欧汽车扰流板由于材质问题可能会出现裂纹。

措施：

更换扰流板

维修程序：

- 1、把细钢丝放在扰流板断裂的位置



- 2、两个人各拉钢丝的一端，使胶层和扰流板分离



- 3、用钢丝拉到断裂部位开始到一端大约一半距离



4、用 PU 刀翘起手用力扳下扰流板。



5、用铲胶刀把尾箱上玻璃胶铲除



6、尾箱上多余的胶被完全铲除干净，保持平整。




7、用清洗剂清洗尾箱安装扰流板的位置。



- 8、把玻璃底涂在尾箱安装扰流板的位置。注意：只需要涂中间一段位置（大概600mm左右），即扰流板上涂玻璃胶的区域相对于尾箱盖上的位置。



- 9、用酒精擦干净扰流板背面并晾干，然后在图示区域涂上 3M 底漆，待 3M 底漆晾干后，在上面粘贴 3M 胶带并按压使其粘贴牢固。胶带型号：5357#，厚度 1.6mm。粘贴位置 如下图所示



- 10、在中间区域（没有贴 3M 胶带的地方）涂上 PU 玻璃胶底漆，待扰流板上玻璃底漆干至 3 分钟后，在涂底漆部位涂上玻璃胶。
- 11、安装扰流板到尾箱盖，并用手按压。保证扰流板与尾箱盖之间的间隙均匀。最后用胶带固定好扰流板。

注意事项：

- 1、请在进行第 6 步铲胶的过程中特别注意以免损伤尾箱盖的油漆。如果尾箱盖上的漆被一起刮掉了，必须要对伤漆的部分刷防锈漆。
- 2、在第 10 步的操作中，保证涂胶的平整、连续。涂胶要适量，在装车后，玻璃胶不往外溢出。

所需工时： 2.0 小时

所需零件：

零件名称	零件号码	单个车使用数量
扰流板（尾翼）	LK7S71 F44210 AAW	1

用户问题代码 (CCC)： B66

保修零件分类代码 (WCC)： 6N06

状态代码(CC): 01