

适用车辆：

长安福特马自达生产的蒙迪欧汽车（配置 CD4E 型号变速器的蒙迪欧汽车）。


说明：

经调查，部分经销商在更换 CD4E 自动变速器时由于不能将变速器冷却器彻底清洗干净，有可能导致安装的自动变速器再次出现故障，甚至烧毁，特别是因为自动变速器烧毁（此种故障主要表现为变速器油里面有金属粉末、变速器油出现变色、异味）而需要更换 CD4E 自动变速器，如果变速器散热器没有清洗干净的话，可能会导致变速器冷却器流量不足，比较容易导致新安装的自动变速器烧毁。为此，长安福特马自达特别发布本 TSB，为全体经销商清洗变速器冷却器提供指导。

清洗步骤：**一、清洗冷却器**

用变速器冷却清洁剂（参考维修手册 307-01-46 程序）来彻底清洗变速箱冷却器和冷却油管；**或按以下程序来清洗：**

- A、首先检查冷却油管外观，确保有无折叠、变形等；
- B、用标榜牌化清剂(或同级别产品)喷入回油管直至供油管有化清剂流出，让化清剂在冷却器里面保持 1 分钟，确保杂物充分溶解；
- C、用压缩空气吹出溶液，观察溶液颜色；
- D、可重复 B、C 步骤，直至流出干净液体，然后用风枪吹干，确保油道通畅无阻；
- E、最后往回油管内注入变速箱油，然后用风枪吹干，重复三次。



	说明
1	供油管（短管）
2	回油管（长管）
3	变速器冷却器

二、检查流量

- A、变速箱安装完好后，将回油管接入量杯；
- B、变速箱内加注不少于 6 公升油；
- C、在“P”档位，发动车辆运转 20 秒后熄火，检查量杯内排进油量应不少于 1 升；
- D、达不到要求的，必要时更换冷却器和冷却器油管；
- E、最后装好所有油管，检查油面高度，测试路试状况是否良好。

警告：所有操作必须做好安全防护，并确保油液不会飞溅。