

关键词: CD132 安全带卡扣不回位

文号: T06Q3/104

适用车辆:

长安福特生产的蒙迪欧汽车

故障现象: 安全带卡扣不回位

故障原因: 由于安全带的卡扣里面塞有覆盖座椅的塑料薄膜 导致安全带卡扣不回位。如图所示, 这种情况下只要直接将安全带插进去, 就有可能将塑料薄膜带进去 从而造成安全带卡扣不能回位。



图1



图2



图3

回位按钮

维修措施: 将安全带卡扣里面的塑料薄膜取出

维修方法 将安全带卡扣的红色的回位按钮按下去 使用一个一端比较尖的工具 将安全带卡扣中的塑料薄膜取出。下图是我们从一个不能回位的安全带卡扣里面取出的塑料薄膜



预防措施 经销商在将新车已交客户之前 将安全带卡扣从塑料座套里面取出（方法：将塑料座套从松紧带处撕开一条裂缝，正好可以使安全带卡扣从中伸出。如下图所示



右前座椅安全带卡扣



左前座椅安全带卡扣



后排座椅安全带卡扣