

关键词：DVD 多碟交换器碟盒—更换

文号：T06Q3/117

### 适用车辆：

长安福特 2005 年 1 月 31 号以前生产的 2.5L 蒙迪欧汽车。

### 问题：

由于 DVD 碟盒的原因，在使用一段时间后，可能会出现某些碟位的碟片有时不能正常读碟，这样可能会导致部分 2.5L 蒙迪欧汽车的 DVD 系统不能正常工作。

### 措施：

更换 DVD 多碟交换器碟盒。

### 维修程序：

- 1、打开 DVD 主机电源，使其处于收音或 DVD 状态；
- 2、开启后背箱，拉开 DVD 多碟交换器碟盒门，轻按出碟键退出碟盒；
- 3、取出碟盒，检查碟盒下表面的生产序列号，如图所示。若生产序列号大于或等于 444，该碟盒不需更换；若生产序列号小于 444，更换该碟盒。



- 4、将碟盒重新装回 DVD 交换器。
- 5、检查汽车音响娱乐系统功能。

**注意：不要让 DVD 多碟交换器长时间处于无碟盒状态。**

所需工时：0.1 小时

### 所需零件

零件号	零件名称	单台数量
4S71-18C849-BA	DVD 碟盒	1

本次 TSB 所涉及的 DVD 碟盒将由长安福特零件部直接发送到经销商处，经销商无需另外向长安福特订货。

用户问题代码 (CCC) : A07

保修零件分类代码 (WCC) : 7M73

状态代码 (CC) : 07

**保修状况：**根据本次 TSB 更换下来的 DVD 碟盒，按索赔零件作业程序保留在经销商处，勿需再寄回长安福特索赔零件中心，长安福特将根据时间安排到经销商处就地进行报废。