

关键词：蒙迪欧汽车机油滤清器漏油—检查

文号：07Q4/127

**适用车辆：**

适用 CD132 所有机油冷却器漏油的车辆。

**问题：**

根据市场反馈，部分蒙迪欧汽车出现机油滤清器漏油。

**措施：**

发现漏油故障时请按照检查步骤进行检查，如有必要更换机油滤清器或滤清器座。

**检查步骤：**

如有客户抱怨机油滤清器处有油液泄漏，请按照以下步骤进行检查

- 1、拆卸机油滤清器。
- 2、检查滤清器密封胶圈是否有断裂（见图一），缺损（见图二）现象，如发现密封胶圈有断裂，破损现象，需要更换机油滤清器。



图一




图二

- 3、确认机油滤清器座密封带是否有划伤、碰伤痕迹；（见图三,图四）如有划伤、碰伤痕迹则更换机油滤清器座。



图三



图四

- 4、如检查机油滤清器密封圈无断裂，破损现象，机油滤清器座无划伤、碰伤痕迹，则将机油滤清器及机油滤清器座清洗干净后重新装配。
- 5、跟踪重新装配后的情况。
- 6、如重新装配后机油滤清器再次发生漏油情况，则再次确认机油滤清器密封圈有无断裂，破损，同时更换机油滤清器座。

**注意：**发布本 TSB 只是告知经销商如何去检查机油滤清器处泄漏机油，故没有涉及维修工时、所需零件的确认。如有需要更换机油滤清器、机油滤清器座，维修工时、所需零件请按照相关资料确认。