

关键词：蒙迪欧汽车电动座椅控制开关盒防错柱—夹掉

文号：T06Q3/134

适用车辆

长安福特生产的蒙迪欧车。

问题:

根据经销商反馈的产品问题研究显示蒙迪欧汽车的电动座椅开关按钮拆卸后重新安装如果装反会导致电动座椅开关不回位以至车辆漏电甚至会表现出蓄电池亏电的故障

措施:

为防止电动座椅开关按钮装反而导致车辆漏电需要将电动座椅的开关的防错挡夹掉以消除隐患

维修程序

- 1、拆卸电动座椅控制开关按钮；



电动座椅开关按钮



电动座椅开关

- 2、用断钳夹掉控制开关盒防错柱



防错柱

夹掉后的防错柱
(与旁侧板齐平即可)



- 3、夹掉后重新安装控制开关盒按钮；
注意：安装的特别注意控制开关盒按钮的装配方向。



2.0 蒙迪欧汽车的电动座椅开关按钮



2.5 蒙迪欧汽车的电动座椅开关按钮

此位置是夹掉的方向
(前部) 安装



注意：这一端的安
装位置是靠向座椅
靠背这边

注意：安装时请特别注意此按钮的安装方向。

所需工时：0.1小时

所需零件：无

用户问题代码(CCC)：S15

保修零件分类代码(WCC)：7X05

状态代码(CC)：43